



Es un impermeabilizante elastomérico de excelente calidad, especialmente formulado con emulsiones acrílicas elásticas que forman una membrana impermeable, elástica y de gran adherencia que disminuye la formación de grietas y fisuras, acompañando el movimiento del sustrato.

Contiene aditivos que inhiben y retardan el crecimiento de hongos y algas, otorgando mayor vida útil.

El color Blanco aumenta la reflexión de los rayos solares, evitando que el calor pase directamente a los ambientes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Color: Blanco.

Terminación: Satinado.

Presentación: 4Kg / 20 Kg

Secado entre manos: 4 a 6 horas.

Secado final: 1 semana.

Rendimiento: De 1 a 1.5m² por kg por mano, para formar una película de 1mm de espesor aproximadamente.

Diluyente: Agua. Máximo 20% en primera mano. Manos siguientes; no diluir.

Limpieza de utensilios húmedos: con agua.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En Superficies Nuevas

Carpetas Nuevas

- Dejar pasar 180 días como mínimo antes de impermeabilizar.

Es importante que el cemento fragüe y así elimine la alcalinidad. En caso que exista alcalinidad, que se necesite acortar el tiempo o que la superficie sea muy lisa, lavar con ácido diluido con agua en partes iguales. El nivel óptimo de adherencia se logra con una superficie rugosa similar a una lija de 120.

- Enjuagar y dejar secar 24 horas.
- Cepillar bien, eliminar restos de arena con cepillo duro.
- Grietas y Fisuras, rellenarlas con sucesivas manos de CrisolTech.
- Luego aplicar una mano de CRISOLTECH diluida al 20% con agua, para

favorecer la penetración y terminar con 2 manos sin diluir aplicada en forma cruzada, asegurando la formación de la membrana con el gasto estimado de producto. "Respetar el consumo garantiza el resultado del trabajo"

En Superficies Ya Pintadas

· Las películas deterioradas deben ser eliminadas totalmente con cepillo de alambre, las ampollas y partes sueltas deben eliminarse de manera mecánica.

- Luego de eliminar el polvillo proceder como en superficie nueva.
- El Repintado con CRISOLTECH debe hacerse periódicamente, con el objetivo de no permitir el envejecimiento de la película. De acuerdo a la zona donde esté aplicado, se recomienda repasar 1 vez por año, generalmente.



APLICACIÓN

· Podrá aplicarse con pinceleta, rodillo de fibra larga o soplete airless, diluido con agua para la primera mano. Preferentemente no usar escurridor.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- No aplicar bajo los rayos directos del sol, ni sobre la superficie muy caliente.
- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte Hoja de Seguridad del producto.